



181712050372



湖北千里目检测技术有限公司

检测报告

QJQA210520032



项目名称: 华新水泥(宜昌)有限公司(厂区)无组织废气检测

委托单位: 华新水泥(宜昌)有限公司


检测类别: 委托检测

2021年06月29日

(加盖检测专用章)

检测专用章





说 明

- 1、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核及授权签字人签名无效，未加盖本公司检测专用章及其骑缝章无效；
- 2、本报告部分复制或者完整复制后未加盖本公司检测专用章无效；
- 3、检测结果仅对当时的生产工况、排污状况、环境现状及样品检测数据负责，自送样仅对该样品检测数据负责；
- 4、未经同意本报告不得用于广告宣传；
- 5、若对本检测报告有异议，须于收到本报告之日起五个工作日内以书面形式向本公司提出，逾期不受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

本公司通讯资料：


单位名称：湖北千里目检测技术有限公司

地址：宜昌高新区兰台路 13 号

邮编：443000

电话：0717-6078929

传真：0717-6078929



一、基本情况

本公司受华新水泥（宜昌）有限公司的委托，于 2021 年 05 月 20 对其厂区的无组织废气（厂界 4 个点）进行了检测。样品经实验室分析，于 2021 年 05 月 26 日分析完毕，现提交报告。无组织废气测点示意图见附图 1，现场检测图见附图 2。

二、检测方案

类别	点位名称	点位编号	排放口编号	点位坐标	检测项目	检测频次
无组织 废气	东侧厂界外 20m 处	A2 (参照点)	厂界 4 个点	30°19'01"N; 111°29'43"E	颗粒物	4 次/天; 共 1 天
	西侧厂界外 5m 处	A3 (监控点)		30°18'59"N; 111°29'28"E		
	北侧厂界外 5m 处	A4 (监控点)		30°19'11"N; 111°29'37"E		
	南侧厂界外 5m 处	A5 (监控点)		30°18'52"N; 111°29'35"E		

三、检测方法 & 仪器设备

类别	项目	分析及依据	主要分析仪器及编号	方法检出限
无组织 废气	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	BT124S 型 电子天平 (21990562)	0.001mg/m ³

四、检测结果

1. 气象观测结果

日期	时间	天气状况	气温 (°C)	气压 (hPa)	风向	风速(m/s)	相对湿度 (%RH)
2021.05.20	10:43	晴	24.2	1004	东	2.0	54
	12:07	晴	25.3	1003	东	1.7	50
	13:30	晴	26.5	1003	东	2.4	46
	14:45	晴	26.6	1003	东	1.5	43

2.无组织废气检测结果

检测因子	采样日期	排放口编号	监测时间	A2 测点 (参照点)	A3 测点 (监控点)		A4 测点 (监控点)		A5 测点 (监控点)	
				测定值	测定值	与参照点差值	测定值	与参照点差值	测定值	与参照点差值
颗粒物 (mg/m ³)	2021. 05.20	厂界 4 个点	第一次	0.050	0.167	0.117	0.083	0.033	0.133	0.083
			第二次	0.067	0.133	0.066	0.067	0	0.117	0.050
			第三次	0.067	0.184	0.117	0.100	0.033	0.133	0.066
			第四次	0.050	0.167	0.117	0.067	0.017	0.100	0.050
标准限值				0.5mg/m ³						
参考标准				《水泥工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013) 表 3						

编制人: 审核人: 签发人: 湖北千里目检测技术有限公司
2021年06月29日

检测专用章

以下无正文

附图 1：无组织废气检测点位示意图



注：◎An 为无组织废气检测点位。

附图 2：现场采样图

